

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

BORNES

BLOCS DE JONCTIONS TERMINALES AVEC MARQUAGE VISIBLE



- Borne simple
- Borne double étage
- Borne de terre
- Borne sectionnable
- Borne porte fusible
- Borne de puissance

4 technologies :

- Vissé/Vissé
- Boulon/Boulon
- Ressort
- ADO system

REPÉRAGE DE CÂBLE

- Manchon helavia : pour câble de \varnothing 1,5 mm à 28 mm
(de A 0 à A 10) - température d'utilisation : de -30°C à +90°C
- Repères pliograph : pour câble de \varnothing 1 mm à 9 mm
- température d'utilisation de -10°C à +65°C
- Repère pliosnap : pour câble de \varnothing 0,85 mm à 19 mm
- température d'utilisation de -40°C à +90°C



GAINAGES

- Gains spirales : pour câble de \varnothing 8 mm à 32 mm
- température d'utilisation : de -30°C à +85°C
- Gains thermorétractables : pour câble de \varnothing 1,3 mm à 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C à +200°C
- Gains en élastomère : pour câble de \varnothing 1,3 mm à 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C à +200°C
- Gains tressées : pour câble de \varnothing 1,3 mm à 63 mm
- température d'utilisation : de -50°C à +200°C



CONDUIT ET FIXATION DE CÂBLE

GOULOTTE D'INSTALLATION

- Goulotte de câblage : de largeur 30 à 100 et hauteur 25 à 100
- température d'utilisation : de -5°C à +65°C
- Plinthe : de largeur 15 à 60 et hauteur 15 à 110
- température d'utilisation : de -5°C à +65°C